

CNPJ: 01.558.070/0001-22 Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

#### **ESTUDO TECNICO PRELIMINAR**

PROPONENTE:	Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale – Maranhão
OBJETO:	Reforma e Adequação da Unidade Escolar São Miguel.
ENDEREÇO:	Rua Santo Antônio das Oliveiras, Bairro Santo Antônio das Oliveiras, Município de Trizidela do Vale – MA.

TRIZIDELA DO VALE - MA 2023

Ricardo Pinto Barbosa Engentido CIVII CREA - MA 111999002-5



CNPJ: 01.558.070/0001-22 Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

#### 1. COMPONENTES

- 1.1. Este estudo preliminar é composto por:
  - a) Relatório de Visita Técnica e Estudos Preliminares:
  - b) Plano de Necessidades;
  - c) Relatório Fotográfico.

#### 2. LOCALIZAÇÃO

- 2.1. O local de estudo será na Unidade Escolar São Miguel, no município de Trizidela do Vale MA.
- 2.2. Conforme planta de situação e localização.

# 3. RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA E ESTUDOS PRELIMINARES

- 3.1. Durante visita a edificação, foi observado problemas com trincas em sua estrutura onde constatou-se a necessidade de garantir a segurança da coberta existente, visto que a mesma apresenta longos vãos de tesoura de madeira, e que estas estavam instáveis.
- 3.2. Também houve a necessidade de colocar nova trama de madeira, com isso verificou-se que deveria colocar novos forros.
- Constatou-se que vários ambientes estão com o piso cerâmico danificado, onde deverá ser substituído.



CNPJ: 01.558.070/0001-22 Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

#### 4. PLANO DE NECESSIDADES

- 4.1. A escola terá a necessidade de passar por uma reforma e adequação, visto que a mesma apresenta problemas na sua estrutura, onde foi observado durante visita técnica problemas com trincas em sua estrutura.
- 4.2. Será reduzido as dimensões da guarita existente, para aumentar a saída de emergência da referida escola.
- 4.3. Também irá substituir algumas paredes existentes de gesso por alvenaria de bloco cerâmico, para melhor adaptação da estrutura da escola.
- 4.4. Deverá ser colocado nova trama de madeira, cobertura de telha cerâmica e tesouras para garantir maior segurança.
- 4.5. Deverá ser substituídos os forros e reparados aqueles que estão danificados.
- 4.6. Deste modo, toda a escola passara por pinturas e reparos.

1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CNPJ: 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000



Foto 01: guarita



Foto 02: cozinha



CNPJ: 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000



Foto 03: sala



Foto 04: patio



CNPJ: 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000



Foto 06: sala



CNPJ: 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000



Foto 07: sala



Foto 08: sala



CNPJ: 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000



Foto 09: entrada



Foto 10: área externa



CNPJ: 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000



Foto 11: sala



Foto 12: deposito



CNPJ: 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000



Foto 13: diretoria

