



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1301001 / 20 21
FLS. 003
RUB. _____

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO

Eu, **Andrei Araújo Gomes**, Engenheiro Civil, registrado no **CREA-MA Nº 111.738.753-4/MA**, e conforme contrato de prestação de serviços firmado entre a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA, apresenta seu laudo de avaliação técnico conforme segue:

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA.

OBJETO VISTORIADO: Avenida Santo Antônio, nº 800 – Santo Antônio das Oliveiras do Município de Trizidela do Vale - Maranhão.

OBJETIVO: Determinação do atual valor de locação.

DATA DA VISTORIA: 15 de janeiro de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 301001 / 20 21
FLS. 006
RUB. _____

1 - INTRODUÇÃO:

O presente trabalho tem por objetivo, determinar o justo valor de locação do imóvel residencial situado na **Avenida Santo Antônio, nº 800 – Santo Antônio das Oliveiras** no Município de Trizidela do Vale, Maranhão, onde irá funcionar a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA.**

2 – DA VISTORIA E DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA DE ESTUDO:

Foi realizado uma vistoria “in loco” na data acima citada para determinar a metodologia aplicada para cálculo do objeto em estudo e constatou-se que o método que se aplica a realidade dos fatos é sem dúvida o **Método Comparativo Direto de Dados de Mercado**, onde o cálculo para se obter o valor do bem locado é estimado através da comparação com dados de mercado e assemelhados quanto às características intrínsecas e extrínsecas do objeto presente de estudo.

3 - PRINCÍPIOS E RESSALVAS:

O Laudo foi elaborado com estrita observância dos postulados constantes dos **Códigos de Ética Profissional do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. (CONFEA) e do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE).**

O avaliador assume a responsabilidade sobre a matéria de Engenharia estabelecida em Leis, Códigos ou regulamentos próprios.

No Laudo de Avaliação apresentado presume-se que as dimensões constantes das documentações oferecidas estão corretas e que o título de propriedade é bom: subentende-se que as informações fornecidas por terceiros são confiáveis.

Os honorários profissionais do avaliador, não estão de forma alguma relacionados à conclusão deste Laudo.

2



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESQUISA RURAL
 INSTITUTO DE PESQUISA RURAL
 DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA

1 - INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo determinar o justo valor de lotes de terras rurais situadas no Município de São Luís, no Estado do Maranhão, para fins de arrecadação de impostos, com base nos dados cadastrais e cartográficos disponíveis no Arquivo do Serviço de Registro de Imóveis do Município de São Luís.

2 - DA METODOLOGIA E PROCEDIMENTO DA PESQUISA

Foram analisados os dados cadastrais e cartográficos disponíveis no Arquivo do Serviço de Registro de Imóveis do Município de São Luís, com o objetivo de determinar o justo valor das terras rurais. Para isso, foram utilizados os dados cadastrais e cartográficos disponíveis no Arquivo do Serviço de Registro de Imóveis do Município de São Luís, bem como os dados cadastrais e cartográficos disponíveis no Arquivo do Serviço de Registro de Imóveis do Município de São Luís.

3 - RESULTADOS E CONCLUSÃO

O estudo foi elaborado com base nos dados cadastrais e cartográficos disponíveis no Arquivo do Serviço de Registro de Imóveis do Município de São Luís, com o objetivo de determinar o justo valor das terras rurais. Para isso, foram utilizados os dados cadastrais e cartográficos disponíveis no Arquivo do Serviço de Registro de Imóveis do Município de São Luís, bem como os dados cadastrais e cartográficos disponíveis no Arquivo do Serviço de Registro de Imóveis do Município de São Luís.

Em razão da importância da pesquisa para a determinação do justo valor das terras rurais, foram utilizados os dados cadastrais e cartográficos disponíveis no Arquivo do Serviço de Registro de Imóveis do Município de São Luís, com o objetivo de determinar o justo valor das terras rurais. Para isso, foram utilizados os dados cadastrais e cartográficos disponíveis no Arquivo do Serviço de Registro de Imóveis do Município de São Luís, bem como os dados cadastrais e cartográficos disponíveis no Arquivo do Serviço de Registro de Imóveis do Município de São Luís.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1301001 / 120.91
FLS. 007
RIB. _____

Todas as opiniões, análises e conclusões emitidas neste laudo, foram baseadas nas informações colhidas através de pesquisas e levantamentos efetuados, admitindo-se como verdadeiras as informações prestadas por terceiros.

Consideramos, para fins de avaliação, que o imóvel se encontra livre e desimpedido de quaisquer ônus ou dívidas ou impedimentos judiciais ou extrajudiciais que possam influenciar, de algum modo, na posse e usufruto imediato do mesmo.

4 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

O imóvel em questão apresenta amplo acesso parte em piso cerâmico e parte cimentado com grama; calçada em piso cimentado e possui 10 (dez) cômodos na área construída da edificação, sendo eles, 05 (quatro) salas, 03 (três) banheiros, uma cozinha e uma dispensa.

Trata-se de uma edificação localizada em centro de rua, possuindo terreno plano na área construída, é situada em área residencial/comercial de excelente localização, apresentando boa ventilação e iluminação e área construída grande.

O imóvel avaliado possui localização privilegiada, de frente por rua bem pavimentada, possuindo energia elétrica, coleta de resíduos sólidos, água potável, telefonia e dentre outros serviços de infraestrutura urbana básica.

5 - DO ESTADO ATUAL DA EDIFICAÇÃO

Na inspeção "in-loco" do referido imóvel pôde se observar que ele se encontra em excelente estado de conservação. A área de acesso e calçada apresentam piso cerâmico/cimentado/grama em excelente estado de conservação.

Nas 05 (cinco) salas da área construída do imóvel, pôde se observar que o piso cerâmico encontra se em excelente estado de conservação; as instalações elétricas de tomadas e interruptores necessitam de pequenos reparos e reposições de lâmpadas; a pintura está em excelente estado; o forro apresenta excelente estado de conservação e sem sinais de infiltração.



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA SAÚDE
 SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS

Todas as unidades, análises e pesquisas deverão ser realizadas neste laboratório, bem como as informações referentes a doenças e agravos de saúde pública, bem como as atividades de vigilância em saúde.

Condições para a realização de exames, bem como a interpretação dos resultados, deverão ser discutidas com o médico responsável pelo diagnóstico, bem como a realização de exames de rotina em unidades de saúde.

ANEXO I - PROCEDIMENTOS

O nível de qualidade dos serviços de saúde será avaliado em função da qualidade dos serviços oferecidos, bem como da satisfação dos usuários e da comunidade em geral.

Para a realização de uma avaliação, será necessário a participação de um grupo de trabalho, formado por representantes das instituições avaliadas e da comunidade em geral.

O nível de avaliação será realizado em função da qualidade dos serviços oferecidos, bem como da satisfação dos usuários e da comunidade em geral.

ANEXO II - PROCEDIMENTOS

Os procedimentos de avaliação serão realizados em função da qualidade dos serviços oferecidos, bem como da satisfação dos usuários e da comunidade em geral.

Os procedimentos de avaliação serão realizados em função da qualidade dos serviços oferecidos, bem como da satisfação dos usuários e da comunidade em geral.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1301001/2021
F.LS. 008
R'IB. _____

Os três banheiros são revestidos por cerâmica em excelente estado de conservação; instalações elétricas necessitam de pequenos reparos, assim como a hidráulica; forro e pintura em excelente estado de conservação.

A cozinha apresenta piso e revestimento cerâmico em excelente estado de conservação; instalações elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento; forro em perfeito estado de conservação; pintura em bom estado, o mesmo se aplica a dispensa.

6 – DO DIAGNÓSTICO DE MERCADO E AVALIAÇÃO FINAL:

Levamos em consideração para determinação do valor de aluguel mensal do imóvel, foi feita uma ampla pesquisa no mercado imobiliário, tendo sido feito os tratamentos estatísticos considerados adequados para o fim.

Aplicando as informações obtidas através da pesquisa de preços baseadas nas informações colhidas na região e informações dos valores praticados no mercado pelas imobiliárias na região e de particulares, conseguiu-se obter um valor de Mercado aproximado de aluguel desse imóvel objeto de estudo.

Todavia, considerando o imóvel livre e desimpedido de quaisquer ônus, no estado em que se encontra e em condições de ser colocado no mercado imobiliário para negociação, optamos pela adoção do limite máximo, chegando ao seguinte valor para fins de locatícios, no valor final arredondado de:

R\$ 3.272,00 (Três Mil duzentos e setenta e dois reais).

7 – ENCERRAMENTO:

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de **05 folhas de papel formato A4, digitadas de um só lado**, todas rubricadas, exceto a última, que segue devidamente datada e assinada, colocando-se a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.



ESTADO DO MARANHÃO
 TRIBUNAL JUDICIAL DO TRIBUNAL DO VALER
 Nº 01.000.000-00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENFERMAGEM

As três primeiras são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação; as demais são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação e em exclusivo estado de conservação.

A terceira terceira e revestimento certidão em exclusivo estado de conservação; as demais são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação e em exclusivo estado de conservação.

II - DO REGISTRO DE IMÓVEIS E AVIAÇÃO

As três primeiras são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação; as demais são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação e em exclusivo estado de conservação.

As três primeiras são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação; as demais são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação e em exclusivo estado de conservação.

As três primeiras são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação; as demais são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação e em exclusivo estado de conservação.

As três primeiras são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação; as demais são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação e em exclusivo estado de conservação.

III - DO REGISTRO DE IMÓVEIS E AVIAÇÃO

As três primeiras são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação; as demais são revestidas por certidão em exclusivo estado de conservação e em exclusivo estado de conservação.



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 301001/2021
FLS. 009
RUB. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

Trizidela do Vale - MA, 15 de janeiro de 2021.

André Araújo Gomes
Engenheiro Civil
CREA: 111.738.753-4/MA